# FDV DOKUMENT

## KRYMPETAPE/-STRØMPER/MASTIK/KR.BARE END-CAPS

Dato: 01.06.2025

**PRODUKT:** **Krympetape/-strømper//Mastik/krympbare End-caps**



**PRODUSENT:** Flere

**LEVERANDØR:** Pipelife Norge AS, Ringebu

**ANVENDELSE:** Til bruk for mekanisk beskyttelse og effektiv forsegling/tetting av f.eks. rør, rørdeler, rørskjøter hhv. -ender i Pipelife's rørsystemer. Varmekrympende krympetape, krympestrømper og End-caps gir en utmerket beskyttelse mot fukt og korrosjon.

**TEKNISKE DATA:** Leveres iht. formål eller kundens ønske.
Kan leveres u/lim, m/lim eller m/mastik med forskjellig krympingsforhold og bredde/ lengde avhengig av type som er valgt til formålet.

| | |
|---|---|
| Material | Polyolefin |
| Farge | sort |
| Se produktdatablad. | |

### HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

**BRANNFARE:** Antennelsespunkt >320 °C, ingen reell fare.

**HELSEFARE:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**FØRSTEHJELP:** Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft.

## SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

**TRANSPORT:** Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt, støv og mekanisk skade. Unngå eksponering for direkte sollys, høye temperaturer, sterke kjemikalier under transport Produktene skal sikres godt slik at de ikke deformeres eller skades. Temperaturen under transport bør ikke overstige +30 °C.

**LAGRING:** Lagres i original, lukket emballasje.
Krympemateriale skal lagres tørt, kjølig, rent og beskyttet mot direkte sollys.
Produktene må holdes unna varmekilder, åpen flamme og oksiderende kjemikalier.
Anbefalt lagringstemperatur: Maks. +30 °C.
Ved langtidslagring bør materialet inspiseres før bruk for å sikre at det ikke er tegn på aldring, sprekkdannelser eller deformasjon. Sørg for at emballasjen ikke forringes under transport og lagring.

**MONTERING:** Før montering skal krympemateriale kontrolleres. Krympes ved hjelp av varme. Produktet skal forlegges og monteres iht. respektiv montasjeinstruksjon. Benytt hansker ved installasjon. Krymping skal utføres av kyndig personell som har nødvendig erfaring på dette området.

**RESERVEDELER:** Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.

**GJENVINNING:** Ingen spesiell materialgjenvinning (resirkulering). Kan energigjenvinnes i et egnet forbrenningsanlegg eller håndteres som restavfall. Pipelife håndterer kun eget avfall.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001